


## 部分等离子弧压取样位置：

瑞凌（深圳）等离子实际弧压采样信号接线方法

实际弧压正极（红、黑线）  
与地线夹相通


实际弧压负极（黄、蓝线）  
与等离子枪线相通




## 富力(亨通)等离子实际弧压采样信号接线方法

实际弧压正极（红、黑线）与电压表红线相接（与地线夹相通）

实际弧压负极（黄、蓝线）与电压表黑线相接



## 宝诺阳（上海）等离子实际弧压采样信号接线方法



## 华奥（济南）等离子实际弧压采样信号接线方法

